

**Tárgy:** 1.Uszoda törmelék, 2. Ivóvíz  
színelváltozása

**Előkészítette:** Gál András  
Műszaki Osztályvezető

**Interpelláló:** Vámos László Képviselő Úr

**Sorszám:** V/5..

**Döntéshozatal módja:**  
Egyszerű szótöbbség

**Tárgyalás módja:**  
Nyilvános ülés

## **Interpellációs válasz**

### **Békés Város Képviselő-testülete**

### **2012. október 26-i ülésére**

#### **Kérdések:**

1. Az uszoda előtt az utcai fronton törmelékek vannak, ami nagyon csúnyán néz ki. Kéri, hogy vagy simítsák el, és szórják meg fedőréteggel, vagy vigyék el.
2. Visszatérő probléma az ivóvíz színelváltozása. A víz rendszeresen sötétbarna, és bizonyos területeken ez olyan sűrűn fordul elő, hogy gyakorlatilag lehetetlenné teszi a tisztálkodást is, nem hogy az ivást. A lakosok már nagyon türelmetlenek, kérik a vízdíj lefelezését, mert nem hajlandók ezt a vízdíjat fizetni azért a vízért, amit kapnak. Tudja, hogy a Műszaki Osztály folyamatosan tárgyal ez ügyben a Vízművekkel, de véleménye szerint a Képviselő-testületnek is foglalkoznia kell ezzel, mert a helyzet nem javul.

#### **Válaszok:**

#### **Tisztelt Képviselő Úr!**

1. Felhívjuk a LISZ Kft figyelmét, hogy az uszoda előtti törmelék elszállításáról minél előbb, még az ősz folyamán gondoskodjon.
2. A vízminőséggel kapcsolatban megkerestük az Alföldvíz Zrt. Közép-Békési Területi Mérnökség képviselőit, akik a mellékelt tájékoztatást adták.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2012. október 12.

Izsó Gábor  
polgármester



SZERVEZET:	Közép-békési Területi Mérnökség	HIV. SZÁM:
IKTATÓSZÁM:	BMVZRT/38-145/2012	ÜGYINTÉZŐJÜK:
ÜGYINTÉZŐNK:	Bujdosó Zsolt	LEVELÜK KELTE:
MELLÉKLET:	0	
TÁRGY:	Tájékoztatás vízminőséggel kapcsolatban	

## Békés Város Polgármesteri Hivatala

5630 Békés  
Petőfi Sándor utca 2.

Tisztelt Polgármester Úr!

Személyes beszélgetésünkre hivatkozva, és Gál András levelére reagálva ezúton tájékoztatom Önöket a Békés Város ivóvízhálózatán előforduló vízminőségi problémákról.

Társaságunk minden hibabejelentést Műszaki Információs rendszerben rögzít. A levelükben említett több száz panaszról az elmúlt két évben 25 db-ot találtunk. A bejelentéseknek, egy része összefüggésben van a hálózaton kialakult csőtörésekkel, és egy része pedig olyan helyekről érkezik, ahol a körvezetékesítés nem biztosított. Mivel minden hibaelhárításhoz szükséges az érintett szakasz kizárása, majd az azt követő visszanyitása, az áramlási viszonyok megváltozása miatt a hálózatban lévő víz zavarosodhat. A hibaelhárítást követően természetesen a hálózatot megöblítjük, de előfordulhat még további zavarosság. Abban az esetben, ha a Társaságunkhoz bejelentés érkezik, minden esetben az ilyenkor szokásos intézkedéseket hajtjuk végre, miszerint meggyőződünk a bejelentés valóságáról, illetve tűzcsapon keresztül történő öblítéses tisztítással az érintett szakaszból és annak környékéről eltávolítjuk, kiengedtük a zavaros vizet.

A nagy szárazság miatt szinte minden településen, többek közt Békés városban is legalább 30% -al megnövekedett a csőtörések száma.

A település vízhálózatán szolgáltatott víz minőségét, az egészségügyi szervek jóváhagyásával rendelkező Ivóvízbiztonsági Szabályzatunkban rögzített módon, jellemző helyeken elhelyezett mintavételi közkifolyókon vett vízminták vizsgálatával folyamatosan ellenőrizzük. Ezt az ellenőrzést a helyi egészségügyi szerv is megteszi. Egész évben a vizsgálatok folyamatos, és 2 esetben kellett az érvényes jogszabályok szerint intézkedéseket foganatosítani. Minkét esetben a szükséges bejelentéseket és intézkedéseket megtettük, az ismételt mintavételek és vizsgálatok már kifogástalan eredményt mutattak.

Társaságunk tudatában van annak, hogy a többször módosított, 201/2001. (X.25.) Korm. rend. 1. számú mellékletének C) Indikátor vízminőségi jellemzők táblázatában meghatározott, de határértékkel nem rendelkező zavarosság jellemző bizonyos időszakokban viszonylag magas értéket mutat. Ennek az oka elsősorban a kitermelt víz minőségére és az elosztóhálózat sajátosságaiból eredő áramlási irányváltásokra vezethető vissza. Békés települést a Közép-békési Regionális Vízmű látja el ivóvízzel, mely nagyobb részben a Kevermes - Lökösházi vízbázisból, kisebb részben a Medgyesbodzási vízbázisból származik. A téli-nyári üzemelés során eltérő üzemrendeket alkalmazunk, annak érdekében, hogy összességében a legkedvezőbb vízminőséget érjük el. Elsődleges cél az arzén koncentráció alacsony szinten tartása, ezt követi az ammónium, illetve vas és mangán tartalom optimalizálása. A termelő kutak vízminőségi adottságainak következtében az említett üzemeltetési megoldás ellenére sem tudunk minden üzemi állapotban megfelelni a jogszabályban foglalt előírásoknak, elsősorban a már említett mangán és ammónium komponensek tekintetében. A 2011. évben a – másodlagos vízminőség romlást előidéző – mangán komponens kismértékben határérték feletti, míg az ammónium határértéket megközelítő mennyiségben volt jelen a szolgáltatott ivóvízben.

A vízben oldott anyagok bizonyos hányada a vezetékek belső felületén, elsősorban az alacsony áramlási sebességgel jellemezhető helyeken kiválik, lerakódik. Ezek a kiülepedett ásványi anyagok és a cső falán képződött biofilm különböző hatásokra (pl. megváltozó áramlási viszonyok, táplálékhiány, stb.) leválhat a cső faláról, ezáltal zavarosságot okozva az ivóvízben.

Feltételezésünk szerint a jelzett esetben is ez történt, a cső falon lévő lerakódás az áramlási viszony megváltozására levált a csőfalról és a vizet zavarossá tette.

Társaságunk mindent megtesz azért, hogy ezek a zavarossági problémák ne alakulhassanak ki. Évente két alkalommal – tavasszal és ősszel – programozott mosatásokat hajtunk végre, mely során a regionális ellátó vezetékeket szivacslovedékes, mechanikai eljárással, a tároló medencéket magas nyomású mosással, a települési hálózatokat, a feltételek megléte esetén szivacslovedékes, annak hiányában öblítéssel eljárással kitisztítjuk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a biofilm eltávolításra a szivacslovedékes eljárás a legcélravezetőbb. Idén az őszi mosatást már megkezdtük, a távvezeték mosatása megtörtént, és az október 12 –ei víztoronymosatást követően történik a belső hálózat tisztítása. Ezen időszakban a tisztítás miatt előfordulhatnak még elszíneződések, esetleges nyomásingadozások. Békés Város vízvezeték hálózata mosathatóság szempontjából évről-évre jobb képet mutat, mivel egyre több csomópont kerül kialakításra, mely lehetővé teszi a szivacslovedék behelyezését, illetve annak eltávolítását.

Társaságunk a mosatási lehetőségek kialakításának az igényét – beruházásról lévén szó – folyamatosan jelzi a közműhálózat tulajdonosa, a helyi Önkormányzat felé. Az Önkormányzat az általa elfogadott igényeket, a rendelkezésre álló források – vízdíjban megjelenő bérleti díj – függvényében végrehajtatja. Mivel azonban a teljes hálózat mosathatóságának a megteremtése nagy költséggel jár, ez a folyamat igen lassú. Reményeink szerint ebben segítséget fog jelenteni a most előkészítés alatt lévő Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító program, melynek rekonstrukciós tartalmát ilyen jellegű felújításokra kívánjuk fordítani.

Ezúton kérjük Önöket, ha bármiféle vízminőségi bejelentéssel, problémával találkozunk, azt jelezzék felénk a 0666/444-400-as hibabejelentő telefonszámunkon, hogy a hiba minél hamarabb megszüntetésre kerüljön. Ha bejelentés nem történik felénk, nem tudjuk a szükséges intézkedéseket megtenni.


Kérjük tájékoztatásunk elfogadását!

Tisztelettel:

  
Szeverényi György  
Mérnökségvezető

**ZOK**

**ALFÖLDVÍZ Zrt.**  
KÖZÉP-BÉKÉSI TERÜLETI MÉRNÖKSÉG  
Békéscsaba, Szabolcs u. 36. sz.

  
Bene László  
Mérnökségvezető-helyettes

KELT: Békéscsaba, 2012.10.08

KAPJA: Békés Város Polgármesteri Hivatala  
IRATTÁR