

<i>Sorszám:</i> 22.	<i>Tárgy:</i> Balázs László interpellációs válasz
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség	
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Gál András osztályvezető Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpelláció:

A Mátyás király utcai lakosok jelezték Balázs László képviselő úr felé, hogy nagyon rossz állapotban van az utca, ezért kérte annak felülvizsgálatát és javítását.

Válasz:

A Mátyás Király utca Csabai út és Hunyadi utca közötti szakaszán nincsen útalap, azt stabilan a ráhordott cseréptörmelék és apró kohósalak biztosította, amely a csapadékos tél miatt tönkrement. A BKSZ Kft-nek kiadtuk a munkát, hogy gréderezéssel próbálják meg feljavítani, amelyet 2018. május 8. napja utánra ígértek. A végleges megoldás az útalap megépítése lenne, melyet a város többi területéhez hasonlóan lakossági társulás formájában javasolunk.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2018. április 20.


**Izso Gábor
polgármester**

<i>Sorszám:</i> 22.	<i>Tárgy:</i> Mucsi András interpellációs válasz
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség	
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Gál András osztályvezető Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációk:

1. Korábban is jelezte már, de nem történt lépés a Szarvasi út 12. szám alatti ingatlan előtti járdával kapcsolatban. Az Ady és a Szarvasi út között nem sok átjárási lehetőség van, és emiatt a Szarvasi út 12. szám alatti környék elég forgalmas. A Bajza utcai általános iskolából is ott járnak át. Ennek a területnek a vízvezetése nem megoldott. A járda minőségével problémák vannak.

2. Sokat beszélnek arról, hogy a fákat védeni kell, nem szabad engedni, hogy kivágják. A közösségi médiában is sokat hangoztatják, hogy a fejlesztések kapcsán se vágjanak ki fát. Vannak helyek, ahol a fák sok problémát okoznak. A Bocskai út 17. szám előtt, a Tüzkút utcával szemben van egy hatalmas fa, aminek annyira megnöttek a gyökerei, hogy kiáll a talajból, és nemcsak a járdát törte össze, hanem forgalmi akadályokat is okoz. Az Adventista imaháznál is ilyen problémák vannak. A gyülekezet jelezte, hogy új kerítést építettek a Bocskai utca és a Fábrián utca sarkán, de ahogy nő a fa, a gyökerei összetörték az aszfaltozott járdát, és félnek attól, hogy az új kerítést is tönkre teszi. Kérdése, mit lehet csinálni ilyen esetben? Le lehet vágni a fák gyökerét, vagy magát a fát kellene eltávolítani? Szép a fa, de sok esetben több kára van, mint haszna.

Válaszok:

1. A BKSZ Kft a közmunkaprogramban vásárolt betoncsöveket, amelyek felhasználásával a meglévő csapadékvíz-rendszerbe lehet a vizet elvezetni. A közmunkaprogram létszámihiánnyal küzd, így a munkát csak május végére tudjuk elvégezni.

2. Az élhetőbb békési városközpont kialakítása című TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00007 kódszámú pályázatunk részét képezi a zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukcióját, kialakítását megalapozó települési zöld infrastruktúra hálózat felmérése, térképezése, fejlesztési- és fenntartási akcióterv készítése. Az egészséges fákkal kapcsolatos, interpellációban is jelzett problémákra a terv elkészítése után tudunk megnyugtató választ adni.

**Interpellációs válasz Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 26-i
ülésére**

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2018. április 20.



Izsó Gábor
polgármester

<i>Sorszám:</i> 22.	<i>Tárgy:</i> Rácz Attila interpellációs válasz
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség	
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Gál András osztályvezető Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpelláció:

A Futball Club kérését tolmácsolja. Az elkészült Inkubátorház teljes felülete burkolt, és a telep vize a sportpálya irányába, a Fű 2 és Fű 3 pálya felé folyik át.

El kellene árkolni azt a részt, ahogy Barkász Sándor képviselő is mondta. Jelenleg fél lábszárig erős víz van a területen, mert egy nagy felületről a Fű 2 és Fű 3 pálya irányába van lejtetve a terület, és nincs kiárkolva az utcára. Egy árkot kellene képezni, hogy az Inkubátorházból a víz ne folyjon át a Sportpályára.

Válasz:

Az Inkubátorház csapadékvize zárt vízelvezető rendszerbe van kötve és a Verseny utcai csatornába van bekötve. A Fű 2 és Fű 3 pályák mögötti terület a rendkívül rossz vízáteresztő képességű talaj miatt nem tudja elszikkasztani a csapadékvizet.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2018. április 20.


Izso Gábor
polgármester